



**MUNICIPIO DI CAMASTRA**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

C.A.P. 92020  
C.F. 82000950848

e-mail: [protocollo.comune.camastra@pec.it](mailto:protocollo.comune.camastra@pec.it)

Tel.0922-954011  
Fax 0922-950212

Ordinanza n. 05 del 05-11-2018

**Chiusura della carreggiata della strada di collegamento SP6 al Centro abitato  
c/da Risichittè/Mintina.**

**IL Responsabile del Servizio IX  
Arch.Filippo Morello**

**PREMESSO** che le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno causato ingenti danni alla carreggiata della strada comunale di congiungimento della SP6 al centro urbano di Camastra;

**DATO ATTO** che in corrispondenza del tratto adiacente al primo ponte della predetta strada si è avuto il crollo di parte di una carreggiata;

**ACCERTATO** che a causa di detto crollo risulta impossibile garantire la sicurezza della circolazione veicolare sul predetto tratto di strada;

**CONSIDERATO** che in attesa di una più accurata valutazione tecnica relativa alle condizioni del tratto interessato al crollo si rende necessario provvedere alla chiusura della carreggiata interessata dal dissesto per circa mt.200;

**VISTO** l'art.6 del codice della strada, approvato con D.Lgs30/04/1992 n.285 e s.m.;

**VISTO** il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.;

**VISTO** il D.Lgs n.267del 18/08/2000;

**VISTA** la Determinazione n.16 del 29/10/18 con la quale la Commissione Prefettizia con i poteri del Sindaco, attribuisce al Servizio IX la competenza sulle strade comunali;

**Tutto ciò premesso e considerato**

## ORDINA

1. La chiusura, per quanto esposto in premessa, della carreggiata interessata dal dissesto lungo la strada comunale di collegamento tra la SP6 ed il centro urbano in c/da Risichittè/Mintina all'altezza del Km 1,400 del centro urbano;
2. Di regolamentare temporaneamente la circolazione veicolare sulla predetta strada come segue:
  - a) Doppio senso di circolazione nel primo tratto della strada sino all'area in cui ha inizio l'interruzione alla circolazione;
  - b) Senso unico alternato lungo la carreggiata adiacente al dissesto;
  - c) Doppio senso di circolazione sul secondo tratto della strada dal punto di interruzione all'incrocio con la SP6;

## DISPONE

- A cura del servizio Comunale per la Viabilità e dovrà essere posizionata idonea segnaletica verticale indicante le prescrizioni sopra esposte in corrispondenza degli accessi alla viabilità comunale in parola apporre in prossimità del dissesto copia della presente ordinanza.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;

## AVVERTE

- A norma dell'art.3 comma 4, della Legge n.241/90 che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Sicilia;
- In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs n.285/1992 e s.m., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento approvato con D.P.R. n.495/1992 e s.m.;
- A norma dell'art.5, comma 3° della Legge 241/90 ess.mm.ii., che il Responsabile del procedimento è l'Arch.Morello Filippo Responsabile del servizio IX

**Camagra, li 05/11/2018**

**Il Responsabile del Servizio IX  
(Arch. Filippo Morello)**

